

Com. di SCALENGHE

dr. Almo Olmi
Studio di Geologia
 Via Genova, 192 10127 Torino - Tel. 0110260610



Comune di Cercenasco

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

STUDIO GEOLOGICO
 per l'adeguamento degli elaborati geologico-tecnici
 secondo i criteri della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP
 e per le verifiche di compatibilità
 con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
 adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 26 aprile 2001

TAV. N°
6
 1:5.000

CARTA DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE

Elaborato adottato con delibera del C.C. n. _____ del _____

Giugno 2016



Legenda

- Limiti comunali
- Corsi d'acqua naturali
- Canali irrigui e scolatori
- Tratti intubati dei canali
- - - - - 1-44 Sezioni dei rilievi plano-altimetrici eseguiti per le analisi idrauliche e la progettazione
- - - - - 50-101
- Opere del 1° Lotto funzionale - realizzate nel 2004**
 Lavori di pulizia e decespugliamento: integrali ——— parziali - - - - -
- Taglio di alberi
- Lavori di disalveo (riprofilatura e ricalibratura)
- Ricostruzione con prolungamento di muro di sponda in pietrame e malta
- Eliminazione di presa irrigua inadeguata
- Adeguamento di prese irrigue esistenti con sostituzione saracinesche
- - - - - Posa di tubazione di presa interrata ϕ 60 cm
- Opere del 2° Lotto funzionale - completate nel 2010**
——— Rettifiche di corsi d'acqua per razionalizzazione
- Tubazione di by-pass della Gora Leminetta
- Installazione di saracinesche di regolazione dei deflussi nei fossi irrigui
- Nuove condotte di attraversamento:
 1 > n° 10 tubi cemento ϕ 60 cm - 2 > n° 1 scolare c.a. 100x100 cm
 3 > n° 7 tubi cemento ϕ 60 cm - 4 > n° 11 scolari c.a. 150x100 cm
- Argini in terra
- Aree da sopraelevare in fase d'insediamento (2° e 3° lotto)
- Opera di contenimento d'ingegneria naturalistica
- Perimetro di contenimento idraulicamente adeguato (recinzioni e strade, 2° e 3° lotto)
- Muri di recinzione esistenti, da adeguare o completare
- Muri di recinzione a tenuta idraulica, ristrutturati o di nuova costruzione
- Ribassamenti di rilevati viari
- Rialzamenti di strade e rilevati
- Punti delle riprese fotografiche di documentazione (condizioni da sistemare)
- Opere del 3° Lotto funzionale**
Sublotto A - in via di completamento (2015)
——— Interventi integrati di arginatura e contenimento a protezione di Borgata S. Rocco
- Rialzamento di strada carrareccia in funzione arginale
- Sublotto B - in ipotesi di progetto**
——— Interventi su opere d'attraversamento: ricostruzione R lavori di adeguamento A
- Intervento di rettifica dell'alveo della Gora dei Molini
- Opere del 4° Lotto funzionale - in ipotesi di progetto**
——— Lavori di pulizia e di disalveo del T. Lemina, nel tratto a valle della str. pr.le per Vigone

